


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 1 Верхнее крепление
- 2 Диммер
- 3 Светодиодный индикатор
- 4 Выключатель питания
- 5 Вход питания
- 6 Крепежный болт ¼ 20
- 7 Прижимное колесико вспышки
- 8 Прижимное колесико камеры
- 9 Горячий башмак
- 10 Стопорный болт шарнира
- 11 Монтажное отверстие
- 12 Контакты аккумулятора
- 13 Кнопка разблокировки аккумулятора



или посетите наш сайт
www.polaroidrussia.ru